

贵州省2024年第二批公路养护作业单位资质审查结果汇总公示表

序号	申请单位名称	申请资质序列及等级	审查意见	审查结果
1	仁怀市铂达建筑工程有限公司	路基路面养护乙级	1. 专业技术人员人数不满足要求。2. 无二级建造师注册证。3. 技术负责人、技术人员、技工社保缴纳时间不满足评审要求。4. 发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可。	不通过
		桥梁养护乙级	1. 水毁大桥修复项目无法证明与技术负责人关系，业绩无效。2. 沂河特大桥修复改造工程竣工时间为2013年5月，业绩无效。3. 无二级建造师注册证。4. 专业技术人员人数不满足要求。5. 技术负责人、技术人员、技工社保缴纳时间不满足评审要求。6. 发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可	不通过
		交通安全设施养护	1. 技术负责人身份证姓名与业绩证明材料中的姓名不一致，业绩不予认可。2. 技术负责人、技术人员、技工社保缴纳时间不满足评审要求。3. 无二级建造师注册证。4. 发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可。	不通过
2	凤冈县途原交通建设运营投资有限公司	路基路面养护乙级	1. 岚皋县四季乡至石门镇三级公路路基工程和G344兴平油部至祝原公路路基工程2标段类型为新建工程，非养护工程，不予认可。2. 未提供企业法人代表身份证复印件。3. 技术负责人、技术人员、技工社保缴纳时间为截止到2023年10月，不满足评审要求。4. 无二级建造师注册证。5. 企业净资产不满足要求。6. 发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可	不通过
		桥梁养护乙级	1. 杨家桥河桥梁业绩工程类型为新建工程，非养护工程，不予认可。2. 未提供企业法人代表身份证复印件。3. 技术负责人、技术人员、技工社保缴纳时间不满足评审要求。5. 无二级建造师注册证。6. 企业净资产不满足要求。7. 发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可	不通过
		交通安全设施养护	1. 国道213线大开河至基诺山段改建工程业绩工程类型为新建工程，非养护工程，不予认可。。2. 未提供企业法人代表身份证复印件。3. 技术负责人、技术人员、技工社保缴纳时间为截止到2023年10月，不满足评审要求。6. 无二级建造师注册证。5. 企业净资产不满足要求。6. 发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可	不通过
3	贵州省交通工程有限公司	交通安全设施养护	1. 技术负责人业绩中提供的4个业绩中3个为建设工程业绩；企业业绩提供的9个业绩中6个为建设工程业绩。2. 技术负责人业绩不满足评审要求，不予认可。	不通过

序号	申请单位名称	申请资质序列及等级	审查意见	审查结果
4	遵义市路航公路养护有限公司	路基路面养护乙级	符合申报资质要求。	通过
5	贵州易梦源公路养护有限公司	路基路面养护乙级	符合申报资质要求。	通过
6	中铁贵州工程有限公司	桥梁养护甲级	符合申报资质要求。	通过
		隧道养护甲级	符合申报资质要求。	通过
		交通安全设施养护	符合申报资质要求。	通过
7	中铁十七局集团城市建设有限公司	路基路面养护甲级	经核查，业绩不符合要求，非养护工程业绩。	不通过
		桥梁养护甲级	经核查，业绩不符合要求，非养护工程业绩。	不通过
		隧道养护甲级	经核查，业绩不符合要求，非养护工程业绩。	不通过
		交通安全设施养护	经核查，业绩不符合要求，非养护工程业绩。	不通过
8	贵州星辉联创工程有限公司	桥梁养护乙级	申报材料不满足《贵州省公路养护作业单位资质管理服务指南》（2023年修订版）第三款第四项要求，未通过形式审查的不再进行后续评审。	不通过
9	鑫鑫建工（集团）有限公司	路基路面养护乙级	符合申报资质要求。	通过