

贵州省2022年第三批公路养护作业单位资质审查结果汇总表

评审时间：2022年7月22日

[illegible]

		交通安全设施养护	√		√		√		√		√		√	×	企业技术负责人个人业绩一不予认可，累计个人业绩里程小于100KM。	不通过	
4	贵州恒创建设工程有限公司	路基路面养护甲级	√		×	《申报表》表五人员为21人，而《申报资料》表五人员为23人，数量不一致。	×	1.《申报资料》表六提供人数仅28人，不满足30人的强制性要求； 2.人员15（肖婷方）未附资格证。	×	无铣刨设备与挖掘机发票，装载机数量不满足要求。	√		×	单位业绩不满足：单位业绩三提供的项目合同书中第3.1条合同有效期为“2020年1月1日-12月31日”与业绩表及合同封面的“2021年1月1日-12月31日”时间不符，导致业绩无效，业绩累计里程不足规定100KM。	×	企业技术负责人个人业绩不满足：个人业绩二提供的项目合同书中第3.1条合同有效期为“2020年1月1日-12月31日”与个人业绩表及合同封面的“2021年1月1日-12月31日”时间不符，导致业绩无效，业绩累计里程不足规定100KM。	不通过
		桥梁养护甲级	√		√		√		×	提供的设备型号数量与清单不符，不满足要求。	√		√	√		不通过	
		隧道养护甲级	√		×	专业技术人员刘平注册二级建造师注册证书未体现注册在申报单位	√		×	高空作业车配置少1台，未满足附件1符合性相关要求。	√		√	√		不通过	
		交通安全设施养护	√		×	专业技术人员刘平注册二级建造师注册证书未体现注册在申报单位	√		×	高空作业车与划线机数量不满足要求。	√		√	×	企业技术负责人个人业绩（申报资料59、60页）佐证材料不能佐证为其个人业绩	不通过	
5	贵州省仁怀市国诚道路综合服务有限公司	路基路面养护甲级	√		×	注册二级建造师无注册证。	√		×	无融雪剂撒布车、沥青混凝土摊铺机、各型压路机、挖掘机、装载机；路面再生设备无租赁合同；铣刨机无设备发票。	×	近3年经审计的年度财务报表出具日期均为2022年6月20日	/	×	企业技术负责人无个人简历，无法判定工作年限与个人业绩数量。	不通过	
		交通安全设施养护	√		×	注册二级建造师无注册证。	√		√		×	近3年经审计的年度财务报表出具日期均为2022年6月20日	/	×	企业技术负责人无个人简历，无法判定工作年限与个人业绩数量。	不通过	
6	贵州桥梁建设集团有限责任公司	桥梁养护甲级	√		√		√		√		√		√	√		通过	
		交通安全设施养护	√		√		√		√		√		√	√		通过	
7	贵州平通路桥有限公司	路基路面养护乙级	√		×	1.无中高级会计师。 2.注册二级建造师无法证明注册在本单位。 3.两名专业技术人员社保证明个人编号完全相同，不予认可。	×	两名技术工人社保证明个人编号完全相同，不予认可。	×	1.设备配置不满足要求。2.无设备租赁合同、无设备清单，租赁设备无购置发票。	√		/	×	企业技术负责人个人业绩不满足要求。	不通过	
		桥梁养护乙级	×	技术负责人个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	1.无中高级会计师。2.注册建造师无法证明注册在本单位。 3.专业技术人员个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	技术工人个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	1.设备证明材料无法核对规格型号是否满足要求。2.无设备租赁合同、无设备清单，租赁设备无购置发票。	√		/	×	企业技术负责人个人业绩不满足要求。	不通过	

		隧道养护乙级	×	技术负责人个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	专业技术人员个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	技术工人个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	1. 设备证明材料无法核对规格型号是否满足要求。 2. 无设备租赁合同、无设备清单，租赁设备无购置发票。	√	/			×	企业技术负责人个人业绩经查证，无记录，不予认可。	不通过
		交通安全设施养护	×	技术负责人个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	1. 无中高级会计师。 2. 注册建造师无法证明注册在本单位。3. 专业技术人员个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	两名技术工人社保证明个人编号完全相同，不予认可。	×	1. 设备证明材料无法核对规格型号是否满足要求。2. 无设备租赁合同、无设备清单，租赁设备无购置发票。	√	/			×	企业技术负责人个人业绩不满足要求。	不通过
8	兴仁市意通达交通投资有限责任公司	路基路面养护乙级	×	1. 法定代表人社保缴费证明无法辨认，不予认可。2. 企业技术负责人个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	1. 无中高级会计师。2. 注册二级建造师无法证明注册在本单位。 3. 专业技术人员个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	技术工人个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	无租赁设备购置发票。	√	/			×	企业技术负责人个人业绩经查证，无记录，不予认可。	不通过
		交通安全设施养护	×	1. 法定代表人社保缴费证明无法辨认，不予认可。 2. 企业技术负责人个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	1. 无中高级会计师。 2. 注册二级建造师无法证明注册在本单位。 3. 专业技术人员个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	技术工人个人社保证明无法辨认，不予认可。	×	无租赁设备购置发票。	√	/			×	企业技术负责人个人业绩经查证，无记录，不予认可。	不通过
9	贵州省公路建设养护集团有限公司	路基路面养护甲级	√		√		√		√		√	√			√		通过
		桥梁养护甲级	√		√		√		√		√	√			√		通过
		隧道养护甲级	√		√		√		√		√	√			√		通过
		交通安全设施养护	√		√		√		√		√	√			√		通过
10	贵州中路道桥养护工程有限公司	路基路面养护乙级	√		×	1. 李红玲会计从业资格证书等级不清晰，且为武侯区财政局颁发，不予认可。2. 未见陈静、李洁二级建造师注册证。3. 无中高级会计师。	√		×	所有设备无购置发票	√	/			×	1. 企业技术负责人个人业绩材料不完整，无业绩项目中标通知书或合同协议书，无质量合格证明。2. 企业技术负责人个人业绩1、3无质量证明材料。	不通过
		桥梁养护乙级	√		×	1. 李红玲会计从业资格证书等级不清晰，且为武侯区财政局颁发，不予认可。 2. 未见陈静、李洁二级建造师注册证。 3. 无中高级会计师。	√		×	所有设备无购置发票	√	/				1. 企业技术负责人个人业绩材料不完整，无业绩项目中标通知书或合同协议书，无质量合格证明。 2. 企业技术负责人个人业绩1无质量证明材料。	不通过
		交通安全设施养护	√		×	无中高级会计师	√		×	所有设备无购置发票	√	×	所申报单位业绩无佐证材料			企业技术负责人个人业绩二经在“全国公路建设市场信用信息管理系统”查证与实际不符，不予认可。	不通过

11	贵州星辉联创工程有限公司	路基路面养护甲级	×	企业技术负责人个人劳动合同与社保均为2021年1月，本单位简历入职时间为2015年12月，无法作证其工作与就职申报单位真实性，不予认可。	√		√		×	1. 各型压路机规格型号数量不满足要求。2. 租赁设备协议的租赁时间不满足要求。	√		√		×	企业技术负责人个人业绩5无佐证材料，不予认可。	不通过
		桥梁养护乙级	√		√		√		×	租赁设备协议的租赁时间不满足要求	√		/		×	1. 企业技术负责人近10年个人业绩未满足“完成1座大桥及以上预防养护工程”的要求。2. 企业技术负责人个人业绩中“东乌布拉桥、西乌布拉桥”与采招网中相关公示信息不一致，且工程量清单与交工验收证明不符，不予认可。3. 企业技术负责人个人业绩1、2、3、4无佐证材料；业绩5佐证材料中工程量清单与合同中不一致，不予认可。	不通过
		交通安全设施养护	√		√		√		×	1. 高空作业车数量不满足要求。 2. 无交通标志逆反系数测量仪。 3. 租赁设备协议的租赁时间不满足要求。	√		×	单位业绩中一二级公路项目均为改扩建工程，非交安设施养护专项工程，不予认可。	×	企业技术负责人近10年个人业绩中一二级公路项目均为改扩建工程，非交安设施养护专项工程，不予认可。	不通过
12	黔东南公路建设养护有限公司	路基路面养护甲级	√		√		√		×	1. 部分设备发票模糊，无法辨认，不予认可。 2. 自有“装载机”斗容量为1m ³ ，不满足“2m ³ 以上”的要求。	√		√		√		不通过
		桥梁养护甲级	√		√		√		√		√		√		√		通过
		隧道养护甲级	√		√		√		√		√		√		√		通过
		交通安全设施养护	√		√		√		√		√		√		√		通过

注：满足打“√”，不满足“×”；通过与不通过文字标明。