

贵州省2023年第一批公路养护作业单位资质审查结果汇总表

评审时间：2023年2月9日

序号	申请单位名称	申请资质类别及等级	人员审查情况						设备审查情况		财务审查情况		业绩审查情况				审查结果
			法定代表人/技术负责人		专业技术人员		技术工人						作业单位业绩		技术负责人业绩		
			满足/ 不满足	存在问题	满足/ 不满足	存在问题	满足/ 不满足	存在问题	满足/ 不满足	存在问题	满足/ 不满足	存在问题	满足/ 不满足	存在问题	满足/ 不满足	存在问题	通过/不通过
1	贵州黔程慧通科技发展有限公司	路基路面（绿化）养护	√		√		√		√		√		√		√		通过
		桥梁养护甲级	√		√		√		√		√		√		√		通过
		隧道养护甲级	√		√		√		√		√		√		√		通过
		交通安全设施	√		√		√		√		√		√		√		通过
2	贵州湘越工程有限公司	路基路面（绿化）养护甲级	×	企业技术负责人项目业绩S026路面大修工程A标段不予认可。	×	公路工程相关专业高级职称人员数量不予认可。	√		×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		×	项目业绩S026路面大修工程A标段不予认可。	×	企业技术负责人项目业绩S026路面大修工程A标段不予认可。	不通过
		交通安全设施	√		√	1. 注册专业技术人员缺学历证书；2. 非注册专业技术人员缺学历证书。	√		×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		无		√		不通过
3	中铁贵州工程有限公司	路基路面养护甲级	×	1. 无个人社保证明，不予认可。	×	1. 专业技术人员张文、杨振国、张欢欢劳动合同无效，不予认可。	×	1. 技术工人吴尊俊劳动合同无效，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	×	近三年财务能力差，不予认可。	√		×	1. 无个人社保缴费证明，不予认可。	不通过
		桥梁养护乙级	×	1. 企业技术负责人无学历证书，工作经历不予认可；2. 个人社保证明不予认可。	×	1. 个人社保证明扫码无法查询，劳动人事关系不予认可。	×	1. 技术工人技术资格证均不予认可；2. 个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		√		×	1. 企业技术负责人无学历证书，工作经历不予认可；2. 个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	不通过
		隧道养护乙级	×	1. 企业技术负责人无学历证书，工作经历不予认可；2. 企业技术负责人个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	1. 个人社保证明扫码无法查询，劳动人事关系不予认可。	×	1. 技术工人技术资格证均不予认可；2. 个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		√		×	1. 企业技术负责人无学历证书，工作经历不予认可；2. 企业技术负责人个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	不通过
4	六盘水市交通建设有限责任公司	交通安全设施	×	1. 个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	1. 个人社保证明扫码无法查询，劳动人事关系不予认可。	×	1. 技术工人技术资格证均不予认可；2. 个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		√		√	1. 个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	不通过
		路基路面甲级	×	企业技术负责人无学历证书，工作经历不予认可。	√		×	部分技术工人技术资格证非交通领域或人社部认证培训机构颁发，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		√		√		不通过
		桥梁养护甲级	×	企业技术负责人无学历证书，工作经历不予认可。	√		×	部分技术工人技术资格证非交通领域或人社部认证培训机构颁发，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		√		√		不通过
5	贵州高速公路实业有限公司	隧道养护甲级	×	企业技术负责人无学历证书，工作经历不予认可。	√		×	部分技术工人技术资格证非交通领域或人社部认证培训机构颁发，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		√		√		不通过
		交通安全设施	×	企业技术负责人无学历证书，工作经历不予认可。	√		×	部分技术工人技术资格证非交通领域或人社部认证培训机构颁发，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		√		√		不通过
		路基路面乙级	×	企业技术负责人个人社保证明不予认可。	×	部分专业技术人员个人社保证明无法查询，不	√		部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不	√		√		√			不通过

6	贵州富黔公路工程有限公司	交通安全设施	×	企业技术负责人个人业绩不满足要求，不予认可。	×	1. 部分专业技术人员个人社保扫码无法查询，不予认可；2. 二名注册二级建造师均无注册证	√		×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		无		√		不通过
7	贵阳花溪城市运营服务管理有限公司	路基路面乙级	×	企业技术负责人个人劳动合同与社保证明信息矛盾，均不认可。	×	1. 专业技术人员个人社保证明非最近连续三个月，均不认可；2. 会计师无证明材料。	×	技术工人个人社保证明非最近一个月，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√		√		不通过
		桥梁乙级	×	企业技术负责人个人劳动合同与社保证明均不认可。	×	1. 专业技术人员个人社保证明非最近连续三个月，均不认可；2. 会计师无证明材料。	×	技术工人个人社保证明非最近一个月，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√		√		不通过
		隧道乙级	×	企业技术负责人个人劳动合同与社保证明均不认可。	×	1. 专业技术人员个人社保证明非最近连续三个月，均不认可；2. 会计师无证明材料。	×	技术工人个人社保证明非最近一个月，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√		√		不通过
		交通安全设施	×	企业技术负责人个人劳动合同与社保证明均不认可。	×	1. 专业技术人员个人社保证明非最近连续三个月，均不认可；2. 会计师无证明材料。	×	技术工人个人社保证明非最近一个月，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		无		√		不通过
8	黔南州交通建设有限责任公司	路基路面（绿化）养护	√		√		√		√		√		√		√		通过
		桥梁养护乙级	√		√		√		√		√		√		√		通过
		隧道养护乙级	√		√		√		√		√		√		√		通过
		交通安全设施	√		√		√		√		√		无		√		通过（二级及以下）
9	贵州毕节高速建筑工程有限公司	路基路面（绿化）养护	√		√		√		√		√		√		√		通过
		交通安全设施	√		√		√		√		√		√		√		通过
10	贵州易盛交通建设工程有限公司	路基路面养护乙级	×	企业技术负责人个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	专业技术人员个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	技术工人个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。			无		√		不通过
11	黔西南公路建设养护有限公司	交通安全设施	√		√		√		√		√		√		√		通过
12	贵州省铜仁市远顺祥公路养护有限公司	路基路面养护乙级	×	未提供企业法人身份证件，不满足条件。	√		√		×	无路面再生设备购置发票	√		√		√		不通过
		桥梁养护乙级	×		√		√		×	1. 无铣刨设备购置发票；2. 吊车为租赁设备，出租方与设备购置方不一致。	√		√		√		不通过
		隧道养护乙级	×	未提供企业法人身份证件，不满足条件。	√		√		×	1. 无铣刨设备购置发票；2. 吊车为租赁设备，出租方与设备购置方不一致。	√		√		√		不通过
13	贵州岭弘建筑工程有限公司	路基路面乙级	×	企业技术负责人个人业绩数量不满足要求，不予认可。	√		×	张达儿技工证等级与要求不符，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√		×	企业技术负责人个人业绩数量不满足要求，不予认可。	不通过
		桥梁养护乙级	√		√		√		×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√		√		不通过
		隧道养护乙级	×	企业技术负责人个人业绩佐证材料矛盾，不予认可。	√		√		×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√		×	企业技术负责人个人业绩佐证材料矛盾，不予认可。	不通过

	交通安全设施	×	企业技术负责人个人业绩佐证材料矛盾，不予认可。	√		×	张达儿技工证等级与要求不符，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		无		×	1. 企业技术负责人个人业绩佐证材料矛盾，不予认可；2. 个人业绩不满足。	不通过
14	贵州水路城建设有限公司	路基路面养护乙级	×	企业技术负责人个人业绩白音华至霍林郭勒乙级公路大中修养护工程业绩不予认可。	×	1. 彭大江注册一级建造师注册证与扫码结果不符；2. 个人社保证明均不认可。	√		部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√		×	企业技术负责人个人业绩白音华至霍林郭勒乙级公路大中修养护工程业绩不予认可。	不通过
		桥梁养护乙级	×	企业技术负责人个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	1. 彭大江注册一级建造师注册证与扫码结果不符；2. 个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√	×	企业技术负责人个人社保证明不予认可。	不通过
		隧道养护乙级	×	企业技术负责人个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	1. 彭大江注册一级建造师注册证与扫码结果不符；2. 个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	×	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√	×	企业技术负责人个人社保证明不予认可。	不通过
		交通安全设施	×	企业技术负责人个人业绩白音华至霍林郭勒乙级公路大中修养护工程业绩不予认可。	×	1. 彭大江注册一级建造师注册证与扫码结果不符；2. 个人社保证明扫码无法查询，不予认可。	√		部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		×	白音华至霍林郭勒乙级公路大中修养护工程业绩不予认可；单位业绩不满足（150KM）。	×	企业技术负责人个人业绩白音华至霍林郭勒乙级公路大中修养护工程业绩不予认可。	不通过
15	贵州省仁怀市国诚道路综合服务有限公司	路基路面养护乙级	√		√	√		√	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		√		√		通过
		交通安全设施	√		√	√		√	部分租赁设备购置发票扫码无法查询，不予认可。	√		无		√		通过(二级及以下)